



## INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos  Profundidad  Accidente Geográfico  Tipo de Fondo

Solicitud N°  
207122052

Solicitante  
CULTIVOS MARINOS LAGO YELCHO S.A.

Región Comuna Area o Localidad  
XII Natales PENINSULA MORGAN AL SUR DE PUNTA LAVAPIE

Fecha Hora Inicio Embarcación  
31-08-2009 14:10 DEL MAR II  
Hora Término 14:35 CB 9858

Carta Shoa 10600 (Datum SAD69) Area 10.00 Hás

Coordenadas Geográficas Carta Shoa 10600 :	Vértice	Latitud	Longitud
	A	52° 02' 10.13" S	72° 55' 47.87" O
	B	52° 02' 08.98" S	72° 55' 37.55" O
	C	52° 02' 24.90" S	72° 55' 32.88" O
	D	52° 02' 26.05" S	72° 55' 43.21" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

- CORRECCION DE MAREA SEGUN PUERTO PATRON "PUERTO NATALES"
- PROFUNDIDAD DEL TRANSICION 3 METROS.
- PARA REGISTRAR BATIMETRIA Y POSICIONAMIENTO SE UTILIZO EL GPS SOUNDER DE LA EMBARCACION, MARCA "GARMIN" MODELO "GPS MAP 178C SOUNDER" Y EL GPS MARCA "GARMIN", MODELO "GPS MAP 60 CX" DEL SERVICIO

Hora de la Medición Ajuste de Marea (mt) Prof. Máxima Prof. Mínima


14:15	2.4	180 Observ.	182.4 Ajustada	50 Observ.	52.4 Ajustada
-------	-----	-------------	----------------	------------	---------------



Solicitud 207122052; Campaña CAMPAÑA 3A 2009



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. :

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Nombre Inspector Humberto Provoste Gallardo

Firma Inspector



Nombre Capitán/Buzo

Firma Capitán/Buzo



**INFORME TECNICO (UTS) N° 83**

**FECHA: 21-02-2011**

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m <sup>2</sup> um (1)	m <sup>2</sup> um (2)	m <sup>2</sup> um (3)	m <sup>2</sup> Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207122052	hasta 30 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 30 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

*ehf*  
EHF/ehf  
C.I. N° 14191/2009