



102

### INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos  Profundidad  Accidente Geográfico  Tipo de Fondo

Solicitud N° <b>207121256</b>	Solicitante <b>ACUICOLA CORDILLERA LTDA.</b>
----------------------------------	---

Región <b>XII</b>	Comuna <b>Río Verde</b>	Area o Localidad <b>ESTERO PEREZ DE ARCE, PENINSULA CORDOVA, SECTOR ESTE DE CALETA TORRES</b>
----------------------	----------------------------	--

Fecha <b>10/10/09</b>	Hora Inicio <b>12:54</b>	Embarcación <b>DEL MAR II</b>
	Hora Término <b>13:11</b>	CB <b>9858</b>

Carta	Shoa 11200 (Datum SAD69)	Area	10,00 Hás	
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 11200 :		Vértice	Latitud	Longitud
		A	53° 15' 56,65" S	72° 45' 03,37" O
		B	53° 15' 56,65" S	72° 44' 50,01" O
		C	53° 16' 09,58" S	72° 44' 50,01" O
		D	53° 16' 09,58" S	72° 45' 03,37" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición <b>12:54</b>	Ajuste de Marea (mt) <b>2,5</b>	Prof. Máxima <b>187</b> Observ.	<b>189,5</b> Ajustada	Prof. Mínima <b>80</b> Observ.	<b>82,5</b> Ajustada
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------



Solicitud 207121256; Campaña 2009 3C



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. : \_\_\_\_\_

Valores de profundidad sin ajuste de marea.


Nombre Inspector KARIN SEGOVIA KEIROTH

Firma Inspector \_\_\_\_\_

Nombre Capitán/Buzo Arturo Díaz Bahamondes

Nombre Capitán/Buzo \_\_\_\_\_

Firma Capitán/Buzo \_\_\_\_\_



Solicitud 207121256; Campaña 2009 3C

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m <sup>2</sup> um (1)	m <sup>2</sup> um (2)	m <sup>2</sup> um (3)	m <sup>2</sup> Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207121256	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF/ehf  
 C.I. N° 189/10