



130

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207121264	Solicitante ACUICOLA CORDILLERA LTDA.
----------------------------------	---

Región XII	Comuna Río Verde	Area o Localidad ENSENADA COLO COLO, PENINSULA CORDOVA, SECTOR COSTANORTE
----------------------	----------------------------	---

Fecha 10/10/09	Hora Inicio 03:41	Embarcación DEL MAR II
	Hora Término 08:10	CB 9858

Carta	Shoa 11200 (Datum SAD69)	Area	20,00 Hás
		Vértice	Latitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 11200 :		A	53° 10' 16,07" S
		B	53° 10' 16,07" S
		C	53° 10' 28,98" S
		D	53° 10' 28,98" S
			Longitud
			72° 59' 39,67" O
			72° 59' 12,96" O
			72° 59' 12,96" O
			72° 59' 39,67" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición 08:41	Ajuste de Marea (mt) 1,4	Prof. Máxima 218	Prof. Mínima 84
		Observ. 219,4	Observ. 85,4
		Ajustada	Ajustada



Solicitud 207121264; Campaña 2009 3C



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. :

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Nombre Inspector

KARIN SEGOLIA KARATH

Nombre Capitán/Buzo

R. Vasquez J.

Firma Inspector

Firma Capitán/Buzo

Arturo Diaz Bahamondes

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207121264	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF
EHF/ehf
C.I. N° 196/10