



184

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207121279	Solicitante ACUICOLA CORDILLERA LTDA.
---------------------------	--

Región XII	Comuna Río Verde	Area o Localidad CANAL GUAJARDO, BAHIA BUCKLE, ISLA RIESCO, SECTOR 1
---------------	---------------------	--

Fecha 11/10/09	Hora Inicio 16:41	Embarcación DEL MAR II
	Hora Término 16:54	CB 9858

Carta Shoa 11200 (Datum SAD69) Area 20,00 Hás

	Vértice	Latitud	Longitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoas 11200 :	A	53° 04' 08,40" S	72° 54' 59,12" O
	B	53° 04' 08,40" S	72° 54' 37,66" O
	C	53° 04' 24,51" S	72° 54' 37,66" O
	D	53° 04' 24,51" S	72° 54' 59,12" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición 16:41	Ajuste de Marea (mt) 2,4	Prof. Máxima 123	Prof. Mínima 29,5
		Observ. Ajustada 125,4	Observ. Ajustada 31,9



Solicitud 207121279; Campaña 2009-3C



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. : _____


Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Nombre Inspector Karin Segovia Kariath

Nombre Capitán/Buzo _____

Firma Inspector

Firma Capitán/Buzo



Arturo Díaz Bahamondes

Solicitud 207121279; Campaña 2009 3C

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207121279	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF
EHF/ehf
C.I. N° 2077/10