



66

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207122066	Solicitante ACUIMAG S.A.
---------------------------	-----------------------------

Región XII	Comuna Natales	Area o Localidad SECTOR NORTE ISLA OWEN N°5
---------------	-------------------	--

Fecha 19/10/09	Hora Inicio 12:02	Embarcación DEL MAR II
	Hora Término 12:13	CB 9858

Carta	Shoa 1001	Area	60,00 Hás
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 1001 :	Vértice	Latitud	Longitud
	A	51° 14' 10,38" S	73° 46' 43,41" O
	B	51° 14' 05,08" S	73° 46' 19,05" O
	C	51° 14' 41,78" S	73° 45' 58,79" O
Coordenadas Geográficas Datum WGS84 :	Vértice	Latitud	Longitud
	A	51° 14' 21,76" S	73° 46' 23,44" O
	B	51° 14' 16,47" S	73° 46' 59,08" O
	C	51° 14' 53,17" S	73° 45' 38,83" O
	D	51° 14' 58,47" S	73° 47' 03,20" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición 12:02	Ajuste de Marea (mt) 2,3	Prof. Máxima > 200	Prof. Mínima 60
		Observ. 202,3	Observ. 62,3
		Ajustada	Ajustada



Solicitud 207122066; Campaña 2009 3C



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Nombre Inspector

Karin Segovia Keirath

Firma Inspector

Nombre Capitán/Buzo

Firma Capitán/Buzo

Arturo Díaz Bahamondes



Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207122066	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.


EHF/ehf
C.I. N° 271/10