



127

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207122127	Solicitante SALMONES MULTIEXPORT S. A.
---------------------------	---

Región XII	Comuna Natales	Area o Localidad SENO TARABA SURWESTER, SECTOR 2 BAHIA SIN NOMBRE
---------------	-------------------	--

Fecha 17/10/09	Hora Inicio 10:17	Embarcación DEL MAR II
	Hora Término 10:25	CB 9858

Carta	Shoa 10600 (Datum SAD69)	Area	10,00 Hás
		Vértice	Latitud
			Longitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 10600 :		A	51° 56' 47,16" S
		B	51° 56' 50,82" S
		C	51° 56' 37,48" S
		D	51° 56' 33,82" S
			73° 30' 28,99" O
			73° 30' 37,63" O
			73° 30' 52,44" O
			73° 30' 43,80" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición 10:17	Ajuste de Marea (mt) 1,7	Prof. Máxima 87,4	Prof. Mínima 40,1
		Observ. 89,1	Observ. 41,8
		Ajustada	Ajustada



Solicitud 207122127; Campaña 2009 3C



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. : _____

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Nombre Inspector KARIN SEGOVIA Kairatāh

Nombre Capitán/Buzo _____

Firma Inspector _____

Firma Capitán/Buzo _____

Arturo Díaz Bahamondes



Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207122127	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF
EHF/ehf
C.I. N° 286/10