



208

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207122208	Solicitante SALMONES HUMBOLDT S.A.
---------------------------	---------------------------------------

Región XII	Comuna Natales	Area o Localidad SENO TARABA, SECTOR 8
---------------	-------------------	---

Fecha 17/10/09	Hora Inicio 09:58	Embarcación Del Mar II
	Hora Término 10:08	CB 9858

Carta	Shoa 10600 (Datum SAD69)	Area	10,00 Hás
		Vértice	Latitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 10600 :		A	51° 56' 51,92" S
		B	51° 56' 47,18" S
		C	51° 56' 58,20" S
		D	51° 57' 02,94" S
			Longitud
			73° 29' 16,13" O
			73° 29' 09,10" O
			73° 28' 49,92" O
			73° 28' 57,06" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición 09:58	Ajuste de Marea (mt) 1,8	Prof. Máxima 122,8	Prof. Mínima 30
		Observ. Ajustada	Observ. Ajustada



Solicitud 207122208; Campaña 3C 2009



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. :

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Nombre Inspector KARIN SEGOUA KAIRZIN

Nombre Capitán/Buzo _____

Firma Inspector _____

Firma Capitán/Buzo _____

Arturo Díaz Bahamondes



Solicitud 207122208; Campaña 3C 2009

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207122208	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF
EHF/ehf
C.I. N° 241/10