Sernapesca

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos ◉ Profundidad ◉ Accidente Geográfico ○ Tipo de Fondo ○

Solicitud N°	Solicitante
204103102	VILLARROEL LEVILL, MARIA JULIA

Región	Comuna	Area o Localidad
Décima	Quinchao	I. Quinchao, Pta. Traiguén N.

Fecha	Hora Inicio	Hora Término	Embarcación	CB
05.12.04	12:15	12:25	Karina II	2783

Carta Shoa 709 Area 03,65 Hás

Coordenadas Geográficas Datum WGS84 :

Vértice	Latitud	Longitud
A	42º 31' 43,04" S	73º 25' 00,97" O
B	42º 31' 40,42" S	73º 24' 58,39" O
C	42º 31' 47,39" S	73º 24' 45,45" O
D	42º 31' 50,01" S	73º 24' 48,03" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

Hora de la Medición	Ajuste de Marea (mt)	Prof. Máxima		Prof. Mínima	
		Observ.	Ajustada	Observ.	Ajustada
12:15	-2,7	1,7	Playa	0,8	Playa

INGRESO
05 ENE 2005
214

Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. : 100 %

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Presencia de Recurso: NO ☒ SI ☐

Largo de la Transecta :

Transecta	Cuadrante	Especies	Estado de Desarrollo	Densidad (N°ejem/m2)
1				

semapesca

Largo de la Transecta :

Transecta	Cuadrante	Especies	Estado de Desarrollo	Densidad (N°ejem/m2)
2				

Largo de la Transecta :

Transecta	Cuadrante	Especies	Estado de Desarrollo	Densidad (N°ejem/m2)
3				

semapesca

Cultivo de Algas Tipo de Fondo:	Fondo Blando (conchuela,grava, arena, limo, arcilla):	arena	100 %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compactado):		%
	Fondo Duro (roca, bolones):		%

Solicitud 204103102

Nombre Inspector	Pedro Miranda Miranda	Nombre Capitán/Buzo	Nelson Díaz B
Firma Inspector		Firma Capitán/Buzo	

Sernapesca

Largo de la Transecta :

Transecta	Cuadrante	Especies	Estado de Desarrollo	Densidad (N°ejem/m2)
2				

Largo de la Transecta :

Transecta	Cuadrante	Especies	Estado de Desarrollo	Densidad (N°ejem/m2)
3				

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Gobierno de Chile

División de Acuicultura

Informe análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m² um (1)	m² um (2)	m² um (3)	m² um (4)	m² um (5)	m² um (6)	m² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
204103102	hasta 30 m														**No existe Banco Natural**
															No existe Banco Natural

Observaciones:

JSC/jsc
C.I. (Subpesca) N° 214/05