



135

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207122135	Solicitante SALMONES MULTIEXPORT S. A.
---------------------------	---

Región XII	Comuna Natales	Area o Localidad SENO TARABA NORWESTE, SECTOR PUNTA GALVARINO
---------------	-------------------	--

Fecha 16/10/09	Hora Inicio 10:35	Embarcación DEL MAR II
	Hora Término 11:00	CB 9858

Carta	Shoa 10600 (Datum SAD69)	Area	10,00 Hás
		Vértice	Latitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 10600 :		A	51° 51' 22,53" S
		B	51° 51' 25,82" S
		C	51° 51' 11,90" S
		D	51° 51' 08,60" S
			Longitud
			73° 32' 09,46" O
			73° 32' 18,46" O
			73° 32' 31,76" O
			73° 32' 22,76" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)


Hora de la Medición 10:35	Ajuste de Marea (mt) 1,2	Prof. Máxima 200	Prof. Ajustada 201,2	Prof. Mínima 120	Prof. Ajustada 121,2
------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------



Solicitud 207122135; Campaña 2009 3C



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. : _____

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Nombre Inspector KARIN SEGOVIA KASIDATH
Firma Inspector [Signature]
Arturo Díaz Bahamondes

Nombre Capitán/Buzo _____
Firma Capitán/Buzo _____
[Circular Stamp: DELFIN MARINO LTDA. DEL MAR II CAPITAN]

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207122135	hasta 20 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 20 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF/ehf
 C.I. N° 224/10