



Subsecretaría
de Pesca

Gobierno de Chile

Departamento de Acuicultura

INFORME TECNICO (UTS) N° 52

FECHA: 14-02-2012

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
208122053	hasta 30 m										NO SE BUCEO

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 30 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

CHA/cha
C.I. N° 873/12

**Formulario de resultados de la evaluación directa de recursos
hidrobiológico bentónicos**

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 208122053	Solicitante CULTIVOS YADRAN S.A.
----------------------------------	--

Región XII	Comuna Natales	Area o Localidad Bahía Liberta, E Pta. Micrometro
----------------------	--------------------------	---

Fecha 22-Sep-11	Hora Inicio 09:33	Embarcación Explorador Patagonia
	Hora Término 09:55	CB 2279

Carta	Shoa 9511 (Datum WGS84)	Area	09.00 Hás	
		Vértice	Latitud	Longitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 9511 :		A	48° 54' 26.71" S	74° 20' 32.24" O
		B	48° 54' 28.58" S	74° 20' 10.32" O
		C	48° 54' 34.99" S	74° 20' 11.62" O
		D	48° 54' 33.12" S	74° 20' 33.50" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

- A APROXIMADAMENTE 1.000 METROS DEL AREA SOLICITADA SE OBSERVO QUE EXISTE UNA BALIZA
 - SE ADJUNTA Plano en escala 1:5000 del área solicitada con TRACK de BATIMETRÍA (NAVEGACIÓN)
 - SE ADJUNTA LISTADO BATIMETRICO

Superficie muestreable aprox. : _____ %

Hora de la Medición 09:35	Ajuste de Marea (mt) -0,8	Prof. Máxima 138,2 Observ.	137,4 Ajustada	Prof. Mínima 85,2 Observ.	84,4 Ajustada
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	--	-------------------------




Posición geográfica de los extremos de las unidades de Muestreo (boyerines)

	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
Transecta N°1	_____	_____	_____	_____
Transecta N°2	_____	_____	_____	_____
Transecta N°3	_____	_____	_____	_____
Transecta N°4	_____	_____	_____	_____

Nombre Inspector Humberto Provoste Gallardo

Firma Inspector 

Nombre Inspector: Arturo Díaz Batallones

Firma Inspector: 


Nombre Capitán/Buzo 

Firma Capitán/Buzo 

7-564-261-K

Plot of UserData.ADM & 208122053

Plotted: 22/09/2011 09:33, Tracks from 22/09/2011 09:35 to 22/09/2011 09:52. Termino de Inspección 09:55



Scale 1:5000