



**Formulario de resultados de la evaluación directa de recursos  
hidrobiológico bentónicos**

Presencia de Recursos  Profundidad  Accidente Geográfico  Tipo de Fondo

Solicitud N° 209121020	Solicitante CULTIVOS MARINOS CHILOÉ S.A.
---------------------------	---

Región XII	Comuna Río Verde	Area o Localidad GOLFO XALTEGUA, SUR DE PUNTA SPOERER, SECTOR 8
---------------	---------------------	--

Fecha 02-Oct-12	Hora Inicio 16:06	Embarcación Explorador Patagonia
	Hora Término 16:27	CB 2279

Carta	Shoa 11200 (Datum SAD69)	Area	14.00 Hás
		Vértice	Latitud
			Longitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 11200 :		A	53° 06' 27.52" S
		B	72° 56' 58.46" O
		C	53° 06' 49.37" S
		D	72° 56' 48.52" O
			53° 06' 51.08" S
			72° 56' 58.90" O
			53° 06' 29.23" S
			72° 57' 08.83" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

SE ADJUNTA:  
 • PLANO ESCALA 1:5000 CON TRACK DE NAVEGACIÓN Y BATIMETRÍA.  
 • LISTADO BATIMÉTRICO DEL TRACK EN ÁREA SOLICITADA.

Superficie muestreable aprox. : \_\_\_\_\_ %

Hora de la Medición 16:06	Ajuste de Marea (mt) -0,4	Prof. Máxima 116,8	Prof. Ajustada 116,4	Prof. Mínima 34,6	Prof. Ajustada 34,2
------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

Posición geográfica de los extremos de las unidades de Muestreo (boyerines)

	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
Transecta N°1	_____	_____	_____	_____
Transecta N°2	_____	_____	_____	_____
Transecta N°3	_____	_____	_____	_____
Transecta N°4	_____	_____	_____	_____

Nombre Inspector

Humberto Provoste Gallardo

Nombre Capitán/Buzo

*Jorge Díaz Díaz*

Firma Inspector

*[Handwritten signature of Humberto Provoste Gallardo]*


Firma Capitán/Buzo

*[Handwritten signature]*  
7.564.261-K.

INSPECTOR (2) *LOIS / ORGINA PATIÑA*

# SOLICITUD 209121020

Inicio Batimetría 16:06 horas, Término Batimetría 16:27 horas, 02/10/2012



Scale 1:6064

**División de Acuicultura**

**INFORME TECNICO (UTS) N° 148  
FECHA: 21-12-2012**

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m <sup>2</sup> um (1)	m <sup>2</sup> um (2)	m <sup>2</sup> Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
209121020	hasta 30 m										NO SE BUCEO

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 30 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

  
CHA/CHA  
C.I. N° 15866/12