

INFORME DE INSPECCION DE TERRENO PARA VERIFICACION DE

Presencia de Recursos Profundidad Accidente Geográfico Tipo de Fondo

Solicitud N° 207122029 Solicitante PESQUERA ISLA TRANQUI S.A

Región XII Comuna Natales Area o Localidad ESTERO OBSTRUCCIÓN BAHÍA IRENE

Fecha 02-09-2009 Hora Inicio 15:38 Embarcación DEL MAR II Hora Término 15:56 CB 9858

Carta Shoa 10600 (Datum SAD69) Area 40.00 Hás

	Vértice	Latitud	Longitud
Coordenadas Geográficas Carta Shoa 10600 :	A	52° 13' 54.65" S	72° 32' 16.51" O
	B	52° 14' 04.86" S	72° 31' 56.08" O
	C	52° 14' 24.94" S	72° 32' 22.69" O
	D	52° 14' 14.72" S	72° 32' 43.13" O

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

- CONEXIÓN DE PANELES SEGÚN PUESTO PATRÓN "PUERTO NATALES"
- PROFUNDIDAD DEL TRANSDUCTOR 3 metros.
- PARA REGISTRAR BATIMETRÍA Y POSICIONAMIENTO SE UTILIZÓ EL GPS SOUNDER DE LA EMBARCACIÓN, MARCA "GARMIN" MODELO "GPS MAP 178C SOUNDER" Y EL GPS MARCA "GARMIN", MODELO "GPS MAP 60 Cx" DEL SERVICIO.


Hora de la Medición	Ajuste de Marea (mt)	Prof. Máxima	50 Observ.	52.4 Ajustada	Prof. Mínima	36 Observ.	38.4 Ajustada
15:45	2.4						



Solicitud 207122029; Campaña CAMPAÑA 3A 2009



Dibujar (a mano alzada) la forma del sector solicitado. En dicho croquis, anotar la ubicación y valores de las profundidades registradas. Asimismo, ubicar el lugar de las unidades de muestreo y cuadrantes cuando corresponda.



Superficie muestreable aprox. : _____

Valores de profundidad sin ajuste de marea.

Superficie de las Transectas :

Por defecto y a menos que se indique un valor diferente, las transectas tienen siempre una superficie muestral de 100 mt² (50 mt * 2 mt).

Transecta N° 1

Sin presencia de recursos

Recursos	Estado (S/J/A)	Censo (Transecta)	Cuadrantes (0,25 mt ² c/u)										Unid.		
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
Almeja															Unid.
Caracol Picuyo															Unid.
Caracol Trophon															Unid.
Caracol Trumulco															Unid.
Centolla															Unid.
Centollón															Unid.
Cholqa															Unid.
Chorito															Unid.
Erizo															Unid.
Huepo															Unid.
Langostino de los canales															Unid.



Loco												Unid.
Ostión del Sur												Unid.
Ostión Patagónico												Unid.
Luqa Roja												Kg
Pelillo												Kg

Transecta N° 2

Sin presencia de recursos

Recursos	Estado (S/J/A)	Censo (Transecta)	Cuadrantes (0,25 mt ² c/u)											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
Almeja														Unid.
Caracol Picuyo														Unid.
Caracol Trophon														Unid.
Caracol Trumulco														Unid.
Centolla														Unid.
Centollón														Unid.
Cholqa														Unid.
Chorito														Unid.
Erizo														Unid.
Huepo														Unid.
Lanqostino de los canales														Unid.
Loco														Unid.
Ostión del Sur														Unid.
Ostión Patagónico														Unid.
Luqa Roja														Kg
Pelillo														Kg

Transecta N° 3

Sin presencia de recursos

Recursos	Estado (S/J/A)	Censo (Transecta)	Cuadrantes (0,25 mt ² c/u)											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
Almeja														Unid.
Caracol Picuyo														Unid.

Departamento de Acuicultura

INFORME TECNICO (UTS) N° 86

FECHA: 22-02-2011

Análisis de presencia de Banco Natural

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² um (1)	m ² um (2)	m ² um (3)	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
207122029	hasta 30 m											No se buceo

Observaciones: El sector solicitado presenta profundidades mayores a 30 mts. Conforme a los antecedentes existentes, no se verifica la existencia de Bancos Naturales en el sector.

EHF
EHF/ehf
C.I. N° 14309/2009