



Formulario de resultados de la evaluación directa de recursos hidrobiológicos bentónicos

Presencia de Recursos

Profundidad

Solicitud N° 216110010		Sector -		Solicitante SALMONES MULTIEXPORT S.A.	
Región AYSÉN		Comuna AYSÉN		Área o Localidad BOCA SENO AUXILIO WESTE	
Fecha 02-02-2022	Hora Inicio 8:24	Hora Termino 8:34		Embarcación CA	L/M RIO MAR 3073
Carta XI-06-SSP 1° Ed. 2014			Área (Há) 3,99		

Coordenadas UTM

Vértice	Latitud	Longitud
A	513406,66 ✓	4889333,96 ✓
B	513519,63 ✓	4889398,21 ✓
C	513671,98 ✓	4889130,90 ✓
D	513559,01 ✓	4889066,65 ✓



Coordenadas geograficas Datum WGS - 84

Vértice	Latitud	Longitud
A	46° 08' 57,98" ✓	74° 49' 35,01" ✓
B	46° 08' 55,89" ✓	74° 49' 29,75" ✓
C	46° 09' 04,54" ✓	74° 49' 22,62" ✓
D	46° 09' 06,63" ✓	74° 49' 27,88" ✓

Observaciones (Anotar situaciones u Observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

- NO SE REALIZA BUCEO YA QUE LA PROFUNDIDADES DE LA SOLICITUD SOBREPASAN LOS 30 METROS.
- DURANTE MEDICIÓN SE PRESENTA OLEAJE

Superficie Muestreable aprox: %

Hora de la Medición	Ajuste de Marea (mt)	Prof. Máxima		Prof. Mínima	
		(Observada;	Ajustada)	(Observada;	Ajustada)
8:24	-0,9	95	94,1	66,9	66

Posición geográfica de los extremos de las Unidades de Muestreo (boyerines)

	Inicio		Termino	
	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
Transecta N°1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transecta N°2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transecta N°3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transecta N°4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nota: Debe incorporar adjunto de archivo digital de la posición de la solicitud de concesión de acuicultura con su batimetría e incorporar la posición de las unidades de muestreo.

Número Solicitud: 216110010




Nombre Inspector ESTEFANY ARANCIBIA VILLARROEL	Nombre Capitán CARLOS ZUÑIGA
Firma Inspector 	Firma Capitán 
Nombre Inspector ESTEBAN SOTO CHIGUAY	
Firma Inspector 	

Número Solicitud: 216110010



PERT N°: 216110010



**N° SOLICITUD DE RELOCALIZACION DE
CONCESIÓN DE ACUICULTURA**
216110010
Informe UAGPA N° 18
Fecha: 21/03/22

Análisis de presencia de Banco Natural

profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m ² Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
hasta 30 metros								No se buceó

Observaciones: Profundidades del sector sobre 30 metros.



EDUARDO ANDERSON GERMAIN
Jefe Unidad Análisis y Gestión de Procesos de Acuicultura